



Importante nota sobre seguridad:

23 de Diciembre de 2020

Estimado cliente,

Los ventiladores de techo Mara de Hampton Bay para interiores/exteriores, de 1.37 m (54 pulg), se retiran del mercado voluntariamente en cooperación con la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. y Health Canada. Ha habido informes de consumidores de que las aspas del ventilador de techo Mara de Hampton Bay para interiores/exteriores, de 1.37 m (54 pulg), pueden desprenderse debido a un defecto de fabricación aislado relacionado con el montaje de las presillas de bloqueo de las aspas del ventilador en el volante del ventilador, donde uno de los dos tornillos para retener la presilla de bloqueo no está adecuadamente asegurado al volante. Si esto ocurre, el aspa puede desprenderse del ventilador durante el uso, lo que representa un riesgo de lesiones. Ten en cuenta que este problema no afecta a todos los ventiladores de techo Mara de 1.37 m (54 pulg). Para determinar si tu ventilador de techo se ve afectado, consulta las instrucciones en la página siguiente. Si determinas que tu ventilador de techo Mara de 1.37 m (54 pulg) se ve afectado por este retiro del mercado después de inspeccionarlo según la página 2, o si tienes alguna pregunta sobre la inspección, deja de usar el ventilador y comunícate con nosotros al número gratuito 1-866-443-1291, de lunes a viernes entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p.m., hora del Este, por correo electrónico a MaraRecall@kingoffans.com, o visítanos en línea en www.kingoffans.com/MaraRecall.htm. También puedes escanear el siguiente código QR con tu teléfono inteligente.



Para ver el video instructivo, visita kingoffans.com/MaraRecall.htm o escanea el código QR con tu teléfono inteligente



En nombre de King of Fans y The Home Depot, nos disculpamos por cualquier inconveniente que este problema pueda haber causado. Estamos orgullosos de la calidad de nuestros productos y la seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad.

Cordialmente,
King of Fans, Inc.